

BISERICA EVANGHELICĂ LUPENI

Această biserică are nevoie de ajutor!



Municipiul Lupeni se află în partea de vest a depresunii Văii Jiului, la 18km distanță de Petroșani, județul Hunedoara. Biserica se află pe un deal și starea ei de întreținere este medie, aceasta prezentând mai multe tipuri de degradări, necesar a fi remediate cât mai curând pentru a nu permite agravarea lor și avansarea și la alte elemente constructive.



Cu excepția învelitorii turnului, care este din tablă, restul învelitorilor sunt executate din plăci de eternită care s-au degradat și permit infiltrarea apelor meteorice la șarpantă și la bolțile executate din scânduri de lemn. Așadar învelitorile trebuie reparate, dar pentru că plăci de eternită nu se mai fabrică, este necesară înlocuirea lor. Pentru aceasta se iau în calcul două variante: învelitoare din tablă, ca și la turn, sau învelitoare din țigle, care poate fi mai scumpă, dar este mai ușor de întreținut.



Degradări și igrasie accentuată în interior cauzate de infiltrațiile de apă prin învelitoarea neetanșă. Scândura bolților și tencuielile pe trestie sunt afectate de umiditate.



De o parte și de alta a intrării, umerii din zidărie nu sunt protejați decât parțial cu tablă. Scurgerea apelor meteorologice, precum și înghețarea lor și staționarea în acea zonă în perioada rece a anului a condus la degradări majore al zidăriei, datorită ciclului de îngheț-dezgeț. Este necesară repararea zidăriei, refacerea tencuielilor și protejarea ei.

Pentru aceste măsuri sunt necesari ca. 6.500 Euro